

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.1

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica						
				Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.	
1	S.Cr.		Chiesa dell'Addolorata		x					
2	"		Resti di case in roccia		x					•
3	"		Istituto religioso							
4	"		Istituto religioso (foresteria)							
5	"		Chiesa di Santa Croce							
6	173	10	Finestra chiaramontana		x					
7	S.Cr.		Mensole di balcone							
8	174	1	Chiesa di San Francesco di Paola					x		
9	S.Cr.		Edificio residenziale							
10	"		Resti di cappella votiva							
11	72	1	Seminario Arcivescovile		x		x			
12	72	2	Istituto Gioeni					x		
13	S.Cr.		Bastione degli Oblati		x					
14	72	4	Chiesa di San Giorgio		x					
15	72	6	Casa Calafato					x		
16	73	10	Edificio residenziale					x		
17	73	16/24	Arco Calafato		x					
18	S.Cr.		Chiesa di Santa Caterina							
19	117	1	Caserma San Giacomo		x			x	x	
20	118	1	Chiesa di San Giacomo							
21	140	1/2/3	Palazzo Galifi			x		x		
22	140	1	Portale gaginiano di palazzo Galifi			x				
23	1	1	Cattedrale di San Gerlando		x					
24	2	1	Palazzo Arcivescovile		x	x		x		x
25	2	2	Biblioteca Lucchesiana					x		
26	2	3	Chiesa di Sant'Alfonso e Convento dei Padri						x	
27	3	2	Chiesa dell'Itria			x		x	•	
28	3		Giardini pensili		x	x				•
29	4	2	Resti di portale							•
30	4	7	Palazzo Quartana						x	
31	31	1	Palazzo del Carretto					x		
32	32	1	Tracce di palazzo						x	
33	35	5	ex Palazzo Caico					x		
34	36	8	ex Casa Alajmo					x		
35	10	1	Palazzo con portali del '700					x		
36	15	6	Tracce di palazzo						x	
37	38	1	Portale del '700					x		
38	30	4/5/6/7	Palazzo Garufo		x			x	x	
39	74	26	Portale su cortile					x		
40	76	23/24	Cappella delle Raccomandate		x					
41	76	23/24	Loggia su cortile (ex monastero delle		x			x		
42	77	2	Cappella di sant'Antonio Caraccioli				x			
43	53	4	Palazzo Licata					x		
44	53	7	Portali e cantonali							
45	54	3	Chiesa di Santa Maria dei Greci	x	x					
46	34	1/2	Palazzo marchese Borsellino					x		
47	56	1	ex chiesa di San Vincenzo				x			•
48	77	14/15/16	Palazzo del Barone		x			x		
49	77	1	Casa Filippazzo		x					
50	78	3	Tracce di palazzo							
51	55	9	Tracce di palazzo					x		

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.2

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica						
				Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.	
52	85	10	Casa Ugo					x		
53	58	4/5/6/7	Palazzo Tommasi o Sanso							
54	49	1	Portale settecentesco					x		
55	50	14	Portale settecentesco					x		

56	29	1	Portale					x	x
57	99	5	Mensole - Edicola votiva					x	x
58	51	5	Tracce di varie epoche in edificio residenziale						
59	101	2	Boccone del povero						x
60	80	9	Tracce di palazzo						
61	80	10	Tracce di palazzo						
62	82	5	Chiesa del Monte dei Pegni				x		
63	84	4	Balconi con fregio e cornice					x	
64	102	1	Chiesa di San Domenico					x	
65	102	2	Teatro Luigi Pirandello						x
66	102	2	Palazzo del Comune						x
67	103	1	Palazzo Balsano- cornici e lesene					x	
68	82	1	Palazzo Montana						x x
69	106	2	Palazzo Vella					x	x
70	106	3	Tracce di palazzo -ex casa del marchese Borsellino						x
71	107	5	Palazzo Pancamo					x	x
72	107	4	Palazzo						x
73	128	1	Tracce di palazzo - elementi interni pregevoli						x x
74	142	7	Palazzo						x
75	122	6	Palazzo Portulano					x	x x
76	122	5	Ex palazzo Gaetani	x					x
77	143	2	Museo Civico		x				x x
78	143	1	Palazzo Sclafani					x	x x
79	123	7	Ex colleggio dei Filippini				x		
80	123	6	Chiesa di San Giuseppe				x		
81	145	1	Camera di Commercio						x
82	125	3	Tracce di palazzo					x	x
83	126	1	Tracce di palazzo (ex hotel Gorizia)					x	
84	122	11	Edicola votiva						x
85	182	10	Palazzo (ex Pancamo)					x	x
86	157	7	Tracce di palazzo						x
87	144	1	Circolo Empedocleo						x
88	144	2	Palazzo Alaimo						x
89	153	1	Ex case Sileci in via Amendola - Tracce prospetti						x
90	145	3	Palazzo						x
91			Resti in via Empedocle di Porta di Mare	x					•
92	101	1	Istituto Granata	x					x
93	13	1	Chiesa di San Libertino				x		
94	16	6	Palazzo Celauro - in via San Girolamo					x	
95	41	6	ex palazzo Cardella	x				x	
96	16	13	Chiesa di San Girolamo	x					
97	18	32	Grande arco in pietra calcarea					x	
98	13	6	Palazzo						
99	14	6	Ex palazzo Carbonaro					x	
100	18	24/25	Tracce di piccolo palazzetto settecentesco					x	
101	21	10	Cantonale					x	
102	60	1	Tracce di palazzo						x

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.3

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
103	41	10	Tracce di palazzo							
104	42	3	Edilizia popolare anni '30 - su ex convento			x				x
105	42	2/3	Ex convento della Badiola			x				
106	42	1	Chiesa della Badiola			x				
107	43	1	Palazzo Lazzarini			x			x	
108	22	5	Portale					x		
109	61	1	Tracce di palazzo					x		
110	61	4	Palazzo Genuardi					x		
111	61	6	Resti del palazzo Caratozzolo					x		
112	85		Ipogeo greco del Purgatorio	x						
113	85	1	Chiesa del Purgatorio				x	x		
114	44	7/8/9/16	Palazzo Sala					x		
115	108	12	Chiesa di Santa Rosalia				x			x

116	108	10	Resti di prospetto				x			
117	108	12	Monastero di Santa Rosalia				x			
118	107	3	Palazzo Montuoro						x	
119	107	2	Ex palazzo Canonico Indelicato					x		
120	107	6	Ex case Bonocore							
121	108	13/14	Palazzo Contarini					x		
122	108	3	Portone ad arco							
123	108	4	Portone ad arco con conci in pietra calcarea a vista							
124	88	1	Ex case Schillaci					x		
125	110	6	Resti di facciata							
126	89	1	Palazzo Toricelli ex pretura							x
127	110	5	Palazzo Fasulo							x
128	63	10	Resti di prospetto							x
129	129	1	Palazzo Giambertoni					x		
130	130	1	Giardino del palazzo Giambertoni					x		
131	107	1	Prospetto							x
132	130	1/2	Ex palazzo del notaio Formica							x
133	108	15	Ex palazzo Foderà							x
134	108	16	Palazzo del barone Caruso					x	x	
135	108	17	Palazzo del barone Caruso -parti apparentemente distinte dall'edificio originario					x	x	
136	108	1	Balconi con modanature e ringhiere in f.b							
137	108	2	Ex palazzo Foderà					x	x	
138	111	1	Ex palazzo canonico Barba							x
139	111	5	Palazzo							x
140	112	1	Resti di portali settecenteschi					x		
141	112	2	Balconi con modanature					x		
142	112	9	Portone ad arco con fregio e cornice.							
143	90	8	Palazzo Gamez		x					x
144	90	9	Facciata con elementi architettonici							x
145	90	12	Tracce di palazzo							x
146	162	1	Chiesa di Santa Lucia				x			
147	131	1	Palazzo		x					x
148	131	2	Palazzo Bianchini					x		x
149	131	3	Ex case Bianchini							x
150	114	1	Palazzo celauo di via Atenea					x		
151	115	2	Palazzo Carbonaro					x		
152	115	7	Palazzo Granet					x	x	

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.4

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
153	169	3/4	Palazzo Miceli					x		
154	169	3/4	Giardino del palazzo Miceli ex Curreri					x		x
155			Resti mura medioevali in via Empedocle		x					
156	155	3	Edificio albergo ed edilizia su cortile Recinto						x	x
157	155	2	Balconi con mensole originari dell'800						x	
158	155	1	Edificio civile tardo 800						x	
159	132	1	Palazzetto						x	
160	18	26	Elementi diversi							
161	41	10	Tracce di palazzo							
162	111	1	Edicola votiva					x		
163	27	1	Chiesa Madonna degli Angeli		x			x		
164	66	1	Chiesa di Santo Spirito		x					
165	66	1	Monastero di Santo Spirito		x					
166	66	3	Tracce arco accesso al cortile di Santo Spirito		x					
167	116	5	Resti di palazzo					x		
168	66	4	Edificio scolastico ed ex tracomatosario						x	
169	195	1	Prefettura						x	
170	94	2	Ospedale Vecchio							
171	94	2	Portale							
172	94	1	Palazzo Scaglia						x	
173	71	3	Palazzo Caratozzolo						x	
174	156	1	Chiesa di San Francesco		x			x		

175	133	2	Palazzo Costa					x	
176	133	4	Palazzo Carbonaro					x	x
177	133	6	Palazzo Borsellino						x
178	135	1	Ingresso monumentale di via Atenea						x
179	133		Portale in pietra grigia		x				
180	196	1	Caserma dei Carabinieri						x
181	156	1	Ex conventino chiaramantano in S.Francesco		x		x	x	x
182	156		Tracce di prospetto su via S.Francesco del n° 181						
183	172	1	Chiesa di San Pietro			x			
184	197	1	Archivio notarile						x
185	199		Stazione FFSS						x
186	194	2	Chiesa di San Calogero					x	
187	194	1	Complesso della chiesa di San calogero						x
188	200	1	Palazzo ex Hotel Jolly, ora Banco di Sicilia						x
189	198	1	Edificio residenziale						x
190			Mura medievali in Viale Porta di Mare		x				
191	3	1	Carcere Vecchio	x	x		x		x
192	2	4	Pietre squadrate ed elementi originari in prospetto						
193	6	1	Casa Vella. Archi e struttura muraria						x
194	7	1	Archi in conci di tufo - portoni in legno					x	
195	7	2	Edicola votiva						
196	11	7	Ringhiere - Portale (resti)						x
197	15	5	Passaggio a ponte con l'unità 11 dell'isolato n°10 sopra v. S.Michele - modanature infissi lato via San						x
198	16	8/17	Tracce di elementi settecenteschi					x	
199	17	2	Arco e androne d'ingresso						
200	20	4	Casa Romano: cantonali, tracce di cornici e di					x	
201	21	1/2/3	Ex case Agliata (1700) Cornici - Cantonali - Antica insegna commerciale - Ringhiere art-nouveau					x	

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.5

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
202	21	6	Casa Pardo, mensole e cantonali					x		
203	23	17	Edicola votiva							x
204	26	1	Edicola votiva							
205	26	12	Arco in conci squadrate					x		
206	28	3	Edificio con elementi del tardo 700 (portali e					x		
207	28	8	Tracce di mura ed elementi di origine medioevale		x					
208	28	13	Arco sulla via Spoto - Conformazione di volumi articolata e tipica, con rilevanti murature in conci di pietra calcarea, di origine medioevale		x					
209	29	4	Prospetto con grandi archi murati					x	x	
210	30	3/4	Unità edilizie che originariamente costituivano un unico palazzo; conservano tracce di antiche					x		
211	31	9	Ex Seminario dei Chierici - portale in pietra da taglio							
212	32	9	Balconi con fregio - portale					x	x	
213	34	3	Palazzo con portale d'ingresso, marcapiani, cornice							
214	35	2	Portoncino con grande arco che racchiude balconcino- canalate in cotto							x
215	35	9	Prospetto con cornicioni e pietre tagliate a bugnato -							x
216	35	11	Prospetto - portoni con archi - cornicioni - ferri							x
217	36	1	Portale - cornicione - elementi funzionali originali							x
218	36	11	Portone con arco ribassato - canalate con mensole							x
219	38	2	Portoncini con archi in pietra squadrate-							
220	43	3	Cantonali					x		
221	45	12	Cantonali - cornicione					x		
222	45	14	Edicola votiva							x
223	45	15	Balcone					x		
224	45	18	Edicola votiva							
225	47	25	Portali, cornici e cornicione							x
226	49	2	Resti di portale							
227	50	1	Portalino - edicola		x			x		x

228	50	4	Cantionali - cornicioni - portalini					x	x	
229	50	10	Ex cappella Madonna della Neve							
230	50	11	Fregio al 1° piano (testa d' uomo in rilievo su concio di tufo - profilo)						x	
231	41	10	Tracce di palazzo						x	
232	53	1	Silos con giardino							
233	53	2	Edicola votiva							
234	53	6	Edicola votiva							
235	54	1	Preesistenze archeologiche	x	x					
236	54	2	Preesistenze archeologiche	x	x		x			
237	55	2/3	Cantionali ed elementi vari stratificati					x		
238	55	16/17	Vari elementi stratificati					x		
239	55	23	Ringhiere sulla via Santa Maria dei greci					x		
240	57	1	Cornicione in finto bugnato - Precedente più antica							x
241	61	3	Inferriate e reggimensole in f.b. - portoncino ad arco					x	x	
242	62	1	Edificio econ. e pop., realizzato negli anni '30							x
243	64	3	Cantionali - Cornicione					x		
244	64	7	Cornici modanature						x	
245	64	10	Modanature							
246	65	10	Balcone con mensole in pietra - grondaia in cotto							
247	70	1	Portone ad arco con fregio e cornice - cornicione							
Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.6										
N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
248	70	4	Portoncino ad arco con cornice							
249	70	16	Portale rettangolare del XVIII° sec.					x		
250	72	12	Lesene e cornicioni							
251	73	25	Cantonale in pietra squadrata (Cannarete) vecchio portale murato nel cortile interno							
252	75	16	Portale						x	
253	76	14	Pal. quattrocentesco - Resti di cornici e di mensole in pietra di balconi - grande arco di accesso		x			x		•
254	76	27	Portalino in pietra scolpita per accesso al cortiletto							
255	77	7	Mensole in ghisa							
256	77	10	Portalino in conci di tufo							
257	78	1/9	Tracce di cantionali e lesene - Balconi con ringhiere						x	
258	80	3	Archi e lesene						x	
259	80	4	Archi e lesene						x	
260	80	6	Marcapiani							
261	80	7	Cortiletto con arco - terrazzino					x		
262	80	12	Cornicione						x	
263	80	13	Portale - terrazzo							
264	81	1/2	Portali e cornicione					x	x	
265	81	3	Architrave decorata e piccola edicola						x	
266	83	1	Finestrature con modanature e timpano ad arco a tutto sesto con fregio frontale e rosetta						x	
267	83	3	Timpano con fregio - ringhiere in ferro artistico							
268	83	6	Tracce di cantonale e modanature							
269	83	11	Modanature - portale						x	
270	84	1	Balconi con modanature, cornici e fregi decorativi - mensole in marmo - inferriate in f.b					x		
271	84	2	Balconi con modanature fregio e cornice; portone d'ingresso ad arco					x		
272	84	3	Balconi con modanature fregio e cornice - portone d'ingresso ad arco							
273	84	7	Ringhiere in f.b. e caratteristico cortiletto							
274	86	1	Balconi a sagoma rettangolare con modanature e cornice - mensole dei balconi in marmo e ringhiere						x	
275	86	2	Balconi con modanature e mensole in pietra tufacea						x	
276	87	7	Palazzo con cantionali - finestre e balconi con modanatura, fregio e cornice - mensole in marmo e							x
277	87	8	Portoncino ad arco in conci di tufo squadrati e							

278	88	4	Androne di accesso al cortile Foderà							x	
279	88	6/7	Ex palazzo Politi, grandi portoni al p.t.							x	
280	88	10	Portalino in pietra scolpita con capitelli corinzi di interesse artistico							x	
281	88	15	Portoncini con soprauce ad archi								
282	91	1	Fornice d' ingresso ad arco								
283	92	5	Elementi vari in prospetto								
284	93	6	Portone d'ingresso ad arco con cornice su via							x	
285	93	7	Inferriate in f.b.								
286	95	1	Portone d'ingresso in conci squadriati con cornice - cantonali d'angolo - fasce marciapiano - cornicione							x	x
287	96	11	Prospetto con modanature in conci di tufo a vista								
288	96	12	Terrazza sorretta da una colonna con capitello in						x		

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.7

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Era classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
289	97	2	Cantonali					x		
290	97	6	Portale in conci di tufo						x	
291	100	4	Intonaci risquadriati						x	
292	100	5	Cornicioni - portali						x	
293	100	11	Balconi in ietra - modanatura decorata					x		
294	104	15/19/20	Caratteristico cortiletto con loggiato a tre arcate, di cui una tompagnata, di origine settecentesca					x	x	
295	105	1	Edificio di fattura neoclassica, ammodernato						x	
296	105	3	Cornicione							
297	105	4/5/6	Portale							
298	106	1	Balconi con sagoma rettangolare con modanature ad arco - inferrite in f.b. - mensole in marmo - portone d' ingresso ad arco con soprauce e cornice					x	x	
299	107	7	Balconi con modanature, fregio decorato e cornice - mensole in marmo - inferriate in f.b. - edicola						x	
300	108	7	Portone ad arco					x		
301	109	1	Cantonali					x		
302	71	1	Pregiati elementi di prospetto						x	
303	71	2	Balconi con sagoma ad arco						x	
304	110	4	Archi in pietra al piano terra - lesene in pietra							
305	111	3	Portale ad arco con cornice si via lo Presti						x	
306	114	4	Portone ad arco - balconi con mensole in marmo e ringhiere in f.b.							
307	114	5	Balconi con mensole in marmo e ringhiere in f.b. - reggimensole in ferro piegato a S - portone in legno							
308	115	1	Balconi con modanature, fregio e decorato a cornice - mensole in marmo- inferriate in f.b. -						x	
309	120	4	Terrazza giardino						x	
310	120	5	Portale e prospetto in conci squadriati						x	
311	120	10	Scala e portico con voltine a crociera - cortile					x		
312	121	9	Portale ad arco ribassato e cantonale					x		
313	122	1	Mensola reggi-lampioncino in ghisa stile liberty					x	x	x
314	122	10	Archi al piano terra							
315	122	16	Portale ottocentesco						x	
316	122	19	Grande androne con archi e cortile - facciata con cornici - pregiati elementi interni		x		x		x	
317	123	1	Portalino						x	
318	123	4	Portalino - cornicione - balconi di fattura originaria						x	
319	125	1	Balconi con modanature, fregio, cornice e ringhiere						x	
320	125	2	Balconi con modanature e inferriate in f.b.						x	
321	125	4	Portone d'ingresso riccamente decorato						x	
322	126	5	Cantonali							
323	126	7	Intonaco disegnato - cornicione e modanature							
324	128	4	Edicola con colonnine							
325	130	2	Balcone del 2° livello con modanature, fregio e						x	x
326	133	1	Balconi con mensole in marmo - ringhiere in f.b.-						x	

327	133	5	Balconi con mensole in marmo ringhiere in f.b.- conicione - cornici								
328	133	11	Balcone con modanatura, fregio e cornice- lesene agli angoli e cornice								x

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.8

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età classica	Medioevo	XVI Sec.	XVII Sec.	XVIII Sec.	XIX Sec.	XX Sec.
329	133	18	Portone d' ingresso con modanature, fregio e cornice in pietra tufacea							x
330	133	21	Ringhiere in f.b.							
331	133	25	Ringhiere in f.b.							
332	134	3	Balconi con mensole in marmo e reggimensole a S							
333	134	4	Balconi con modanature - ringhiere in f.b. -							
334	134	6	Balconi con modanature fregio ad arco e cornice - volute sotto la cornice - inferriate in f.b. - cornicione							x
335	136	1	Prospetto su via Garibaldi: cornicione- modanatura con fregio- arco a sesto ribassato con vecchio portone intatto e abbandonato - cantonali							x
336	136	2	Prospetto con elementi tipici originali							
337	136	5	Portoni in legno dei magazzini - balconi con							x
338	136	6	Prospetto con elementi tipici originali							x
339	136	7	Prospetto con elementi tipici originali							x
340	136	8	Prospetto con elementi tipici originali							x
341	137	1	Tracce di portale						x	x
342	137	2	Cornicione - cantonali massicci - portale							
343	137	3	Prospetto ottocentesco							x
344	139	1	Balconi con modanature e cornicioni - grande accesso ad arco nel seminterrato							
345	139	2	Modanature e fregio geometrico							x
346	142	1	Ringhiere in f.b. con rosette - adiacente cortile con resti di portale e corpo basso di accesso a						x	x
347	142	2	Reggimensola in ghisa							
348	142	11	Portalino							
349	142	12	Arco di accesso al cortile in conci di tufo squadriati							
350	142	15	Cornice						x	
351	142	20	Cornicione - modanature semplici - archi ribassati al piano terra							
352	143	4	Grande arco (traccia) in conci						x	
353	143	8	Cornicione - modanature							
354	144	3	Palazzo - cantonali, cornici e modanature infissi							
355	145	2	Tracce di arco ogivale su via Santa Lucia - tracce di palazzo - balcone su v.lo San Giuseppe con semicolonne e soprastante timpano angolare							x
356	146	5	Cornici							
357	146	8	Cornici							x
358	146	10	Portalini							
359	152	2	Balconi con modanature - mensole dei balconi in marmo - inferriate in f.b. - reggimensole in f.b.							x x
360	153	2	Balconi con mensole in marmo - ringhiere e reggimensole in f.b.							x
361	153	3	Balconi con mensole in marmo - ringhiere e reggimensole in f.b.							x
362	153	5	Tracce d'arco a sesto acuto							x
363	157	2	Ringhiere balconi in f.b.							
364	158	1	Cornice							
365	160	2	Riquadri di finestra - cantonali							
366	164	1	Balconi con mensole in marmo e inferrite in f.b. - portoncino ad arco con modanatura su via Ortolani I							

Elenco emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali -pag.9

Età classica Medioevo XVI Sec. XVII Sec. XVIII Sec. XIX Sec. XX Sec.

N°	N° Isolato	Unità edilizia	Descrizione	Età class	Medioev	XVI Sec	XVII Sec	XVIII Sec	XIX Sec	XX Sec.
367	167	2	Elementi decorativi su porte e finestre							
368	167	3	Portoni ad arco							
369	167	5	Portoncino ad arco							
370	173	4	Finestre ad arco							
371	173	6	Balconi con mensole in marmo, ringhiere e reggimensole in f.b.- portone ad arco							
372	173	7	Portone d' ingresso ad arco							
373	173	8	Ringhiere dei balconi in f.b. - magazzino ad arco a							
374	173	9	Ringhiere dei balconi in f.b.							
375	173	11	Tracce di arco a sesto acuto							
376	174	3	Magazzino ad arco a sesto ribassato							
377	174	6	Balconi con mensole in marmo, ringhiere f.b.-							
378	174	7	Fornice							
379	175	6	Portone di ingresso ad arco in conci di tufo squadriati, fregio liscio e cornice - balconi a sagoma							
380	175	7	Balconi con mensole in marmo e inferriate in f.b. -							
381	177	1	Balconi con mensole in marmo, ringhiere in f.b. - reggimensole in f.b. piegate ad S - balconi a sagoma rettangolare con modanature fregio liscio e cornice - fasce marcapiano - cornicione - portoni ad						x	
382	179	1	Portone d'ingresso ad arco in conci squadriati, fregio							
383	179	3	Tracce di aperture di balcone con cornice							
384	179	4	Portoni ad arco con modanatura - balconi con fregio e cornice - ringhiere in f.b. - lesene a delimitazione							
385	179	5	Portoncino ad arco - ringhiere in f.b.							
386	179	6	Balconi con cornice - cornicione - ringhiere in f.b.							
387	182	5	Portone ad arco con paraste, fregio e cornice - finestre con modanature e cornice - ringhiere in f.b.							
388	182	6	Balconi ad arco con modanatura - ringhiere in f.b. - paraste in marmo - reggimensole in f.b. piegate a S - portoni gemelli ad arco con paraste, fregio a cornice							
389	182	9	Ringhiere in f.b. - reggimensole piegate a S						x	
390	185	1	Portone ad arco - inferriata in f.b.							
391	201	1	Esempio di edificio pubblico del periodo fascista							x