

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
Viale della Vittoria n. 321 Agrigento
S.I.A.N.
VIA ESSENETO 12, 92100 AGRIGENTO TEL. 09022.407814

S.I.A.N.

Servizio di Igiene degli Alimenti e Ambienti di Nutrizione.

PROI. S.I.A.N.14/461 DEL 04/10/2024
RIF. RAPP. di PROVA-AICA -Accredia LAB N. 2050L,
NON CONFORMI D.LGS 18/23

AL: SIG. SINDACO di Agrigento
AL: A.I.C.A.
AL DP SIAN -AG

OGGETTO : RIF. R.D.P. PROT. AICA N.2664/24 DEL 24/09/2024
LABORATORIO N. ACCREDIA 2050L

Punto di RETE

VIA LEOPARDI 12 AGRIGENTO-

VIA LEOPARDI N. 23

VIA LEOPARDI 13

VIA LEOPARDI N. 25

VIA PASCOLI 33 AGRIGENTO

VIA USTICA N. 7

VIA CARATTOZZOLO N. 55

N. B. ELENTO DEI PUNTI RETE NON CONFORMI D.LGS 18/23

In conseguenza della segnalazione pervenuta alla nostra PEC-mail S.I.A.N di Via Esseneto 12 dei Rapporti di Prova del Laboratorio di A.I.C.A. „PROT. DT/FF/acn ARAGONA, munito di Accreditamento N. ACCREDIA 2050L,

Visto i provvedimenti messi in atto dall'Ente AICA e tempestivamente segnalati al SIAN, si segnala al Sig. Sindaco di Agrigento al fine di volere emanare Ordinanza di Sospensione Idrica nelle utenze interessate della Difformita' riscontrata e NON Conforme al Dlgs 18/23 assicurando la conseguente Fornitura Idrica, in corso d'opera effettuata, a mezzo di Autobotti Autorizzate.


All'AICA l'invito di volerci informare circa le cause che hanno determinato la Non Conformità evidenziata e sulle azioni e misure intraprese al fine di ripristinare e riportare i valori dei Parametri Microbiologici nei limiti previsti dal D.lgs. 18/23 .

Si allegano i Rapporti di Prova del Laboratorio Accredia di AICA.

Al DP-SIAN si segnala per gli Accertamenti di rito Igienico-Sanitario e R.di Prova di Verifica eventuali del Laboratorio di Pubblica dell'ASP. Agrigento

Agrigento : 04/10/2024

Con osservanza il medico del S.I.A.N.
A.S.P. di Agrigento
Dipartimento di Prevenzione
Agrigento Medico U.O.C. S.I.A.N.
Dot. Fernando Parello



AICA-Azienda Idrica Com. Agrigentini
Protocollo in Uscita
PRT-0058898-2024 del 04/10/2024



DT/FF/cf

Aragona, 04/10/2024

All' **ASP di Agrigento – Distretto di Agrigento**
dp.agrigento@pec.aspag.it

Al **Sig. Sindaco del Comune di Agrigento**
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it

Al **SIAN di Agrigento**
dp.sian@pec.aspag.it

e p.c. All' **Assemblea Territoriale Idrica AG9**
atiag9@pec.it

Oggetto: Parametri non Conformi al D.Lgs. 18/2023 dell'acqua distribuita in via Caratozzolo e via Ustica nel Comune di Agrigento.

Con la presente per comunicare che a seguito di segnalazione pervenuta da parte di utenti e a seguito di una serie di verifiche effettuate sulla rete idrica relativamente alla potabilità dell'acqua distribuita, il 30/09/2024 sono stati effettuati dei campionamenti di acqua nei seguenti punti rete:

- Via Ustica nr. 7;
- Via Caratozzolo nr. 55;

i cui relativi Rapporti di Prova nr. 2741/24 e 2756/24, che ad ogni buon fine si allegano in copia, evidenziano valori non conformi ai parametri stabiliti dal D.Lgs 18/23.

Pertanto, in via cautelativa e in attesa delle eventuali ulteriori e diverse determinazioni che le Autorità in indirizzo verranno assumere, si è disposta la chiusura dell'utenza idrica e lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione e il consequenziale rifornimento idrico a mezzo di autobotte delle vasche di accumulo delle utenze di cui sopra.

Si rassicura che sono in corso tutte le azioni necessarie per il superamento della problematica rilevata.

Distinti saluti


Ufficio Tecnico

Ing. C. Ferrara
[Signature]

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Fiorino
[Signature]

NOE



COLFOPU

- Via Leopardi nr. 13 (RdP 2744/24);
- Via Leopardi nr. 12 (RdP 2745/24);
- Via Leopardi nr. 23 (RdP 2746/24);
- Via Leopardi nr. 25 (RdP 2747/24);
- Via Leopardi nr. 33 (RdP 2748/24);

i Rapporti di Prova dei relativi campionamenti effettuati evidenziano valori NON conformi ai parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia di potabilità dell'acqua distribuita alle utenze a mezzo della rete idrica cittadina. Per tali punti, laddove ancora non eseguita, si è disposta la chiusura dell'utenza idrica e lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione delle vasche di accumulo delle utenze di cui sopra e il conseguenziale rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotte.

Sono ancora in corso le indagini per la risoluzione della problematica che si evince essere localizzata in una porzione di rete idrica.

Si resta in attesa di eventuali ed ulteriori determinazioni in merito alla presente che le Autorità in indirizzo vorranno assumere.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. F. Florino

Protocollo AICA Numero PRT-0058892-2024 del 04/10/2024 12.05.03 UOR Competenza EZSP IDRICO